# 您的擠乳系統有生乳溢流(回衝)嗎?

## 畜產試驗所新竹分所 陳怡璇

#### 一、擠乳機生乳溢流(回衝)是什麼?

膚表面有殘留的生乳(圖1),就表 示您的擠乳系統有生乳溢流(回衝) 的情形。



圖 1. 乳頭末端含有生乳,表示 擠乳系統已經有溢流(回衝)的 狀況發生。

擠乳時,若生乳完全充滿乳頭 末端的乳杯內與乳管中時,表示擠乳 系統已經有溢流(回衝)的狀況發生。 國外學者認為,擠乳時生乳有溢流 (回衝)的狀況不利乳頭的健康,而 且若是擠乳低壓不穩有可能發生新 的乳房炎病例。學者認為,乳牛四個 分房中若是受感染分房的乳流到集

光泉廠農通訊(109)

http://www.kuangchuan.com/09Life/Life05.aspx

乳座時,有可能因為擠乳系統發生溢流(回衝),若此時乳杯內觀是放鬆 打開時,將導致同一隻牛其他健康分 房接觸到感染的乳,就會引發新的乳 房炎。

# 二、可能造成擠乳系統生乳溢流(回 衝)的因素

- 1. 擠乳速度較快的擠乳系統或出 乳速度較快的母牛。
- 2. 不適當的乳杯內襯尺寸與材質。
- 3. 集乳座尺寸太小。
- 4. 擠乳低壓較高,提高擠乳速度。
- 針對較多的擠乳站台,乳管直徑 太小。
- 6. 乳管設立的傾斜度(斜率)不足。
- 7. 乳管內的過濾器堵塞。
- 8. 裝設促使生乳上升的上升設備。
- 9. 若是中高配管擠乳系統,生乳無 法順利流到主乳管中。
- 10. 擠乳系統中轉彎或轉折點過多。
- 11. 生乳入口位置設置不當。

# 三、減少擠乳系統生乳溢流(回衝)發生的建議事項

下面列出擠乳設備及設置上建 議注意事項,以減少擠乳系統生乳溢 流(回衝)的發生。

- 1. 一個容量 300 毫升的集乳座,可 以輕鬆的透過低壓讓乳頭的生乳 經 19mm 乳杯嘴孔,流到主乳管, 以達到最高擠乳速度,此時可以 搭配脈動管形式為 4 x1(同時吸放) 或 2x2(前後分開吸放),可避免擠 乳系統生乳發生溢流(回衝)。
- 集乳座需要有適當的透氣孔或排 氣閥,氣孔一定要暢通無阻塞, 避免生乳填滿集乳座。
- 3. 也要檢視脈動的吸鬆比是否正確, 確保溫和且快速的擠乳動作。
- 4. 目前短乳管通常直徑都在 8 mm 以上,若是擠乳系統中有設置多個轉變或轉折點,建議主乳管直徑為 75 mm。
- 生乳管線朝集乳缸的傾斜度應為
  5%,讓乳管均勻平滑下降至集
  乳缸。
- 6. 生乳管線內的乳量應低於 50%, 也就是說生乳的上方應該大多是 空氣,生乳管線內空氣應該多於 生乳,文章中稱為「分層流」 (stratified flow)。
- 7. 上升設備促使生乳上升,會增加 乳管內的阻塞強度並減少擠乳系 統低壓值,因此擠乳系統設計時, 盡量減少此類設備的使用。

光泉廠農通訊(109)

http://www.kuangchuan.com/09Life/Life05.aspx

乳管線不應有垂直上升或直角彎曲的設置,阻礙生乳與空氣的流動,容易使乳管內的生乳阻塞(圖2),也可能導致溢流發生。

#### 四、結語

擠乳機不會引起乳房炎,但若 使用不當、保養不確實會散播病源或 損壞乳頭皮膚,增加新的乳房炎病例, 希望透過改變這些細節,避免因擠乳 設備設置不當所導致的乳房炎,減少 牧場的損失。

### 五、資料來源

https://milkingmanagement. co.uk/Blog/2019/04/02/is-you-milking-machine-flooding/




圖 2. 搾乳系統中的生乳管線設置直角彎曲,導致乳管內的生乳與空氣阻塞,造成擠乳低壓起伏波動。